

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по Пограничному
муниципальному району департамента
труда и социального развития
Приморского края
Ландграф М.С.



« 09 » июля 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

п. Пограничный Приморского края

09 июля 2018 г.

Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Пограничного муниципального района
- 1.2. Адрес объекта Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Кирова 23;
- 1.3. Сведения о размещении объекта
двухэтажное здание -, Центр занимает 1 этаж общей площадью 222,3 кв. м
наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания - 1986, последнего капитального ремонта: 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 г., капитального ___ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования « Центр дополнительного образования Пограничного муниципального района»; МБОУ ДО ЦДО
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный, ул. Кирова, 23;
Фактический адрес организации (учреждения) Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный, ул. Кирова 23;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) личный транспорт и такси.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта (автовокзал) 550 м, от парковочной площадки 1 м.
 - 3.2.2. время движения (пешком от автовокзала) 15-20 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-1, 1-2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ- И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)		2-1, 2-2, 2-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ-И (С,К)		3-1, 3-2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г,У),ДУ-И (С,К)		4-1, 4-2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О, С, К)		5-1, 5-2, 5-3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)		6-1 6-2 6-3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К) в связи с тем, что ширина дверного проема входной двери и кабинетов менее 0,9 м, нет креплений дверей, обеспечивающих задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет ступеней, но имеется порог высотой подъема с-0,20 м и в ней нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей,

поручней, штанг. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички, выполненные по Брайлю, отсутствует пандус.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2019-2020 гг. в рамках исполнения краевой подпрограммы №5 «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном районе на 2017-2019 гг.» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. **Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения при администрации Пограничного муниципального района.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое: имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда. Учимся жить вместе» (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Руководитель рабочей группы

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Пограничного муниципального района»

Е.В. Диденко


(подпись)

Заместитель директора по УВР

Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования
Пограничного муниципального района»

И.В. Малышева


(подпись)

Председатель районного общества инвалидов

О. А. Ситникова


(подпись)

Ведущий инспектор отделения учета выплат
и реализации социальных программ отдела
по Пограничному муниципальному району
департамент труда и социального развития
Приморского края С.П. Курсон


(подпись)